



Evang. Stiftskirche Lahr

Außenrenovierung und Dachinstandsetzung
Gebäudeplanung, Tragwerksplanung und Bauleitung

Bearbeiter

Dipl.-Ing. (FH) T. Halder, Architekt
Dipl.-Ing. (FH) B. Malsam, Architektin
Dipl.-Ing. (FH) S. Dörner, Bauingenieur

Bauherr Ev. Stiftung Pflege Schönau
Zähringer Straße 18
69115 Heidelberg
Herr Reichert
Tel. 06221-9109-62

Bauzeit April 2008 – Feb. 2009

Kosten ca. 860.000,- € brutto

Bauliche Maßnahmen

- Instandsetzung Dachtragwerk und Erneuerung der altdeutschen Schieferdeckung sowie der Bleche
- Steinrestauratorische Bearbeitung der gotischen Chorwände von 1359
- Steinmetzmäßige Reparaturen am Kirchenschiff und Turm
- Einbau von Spannankern in den Chorwänden



Südfassade nach Instandsetzung




Erneuerung Schieferdeckung am Turm



Reparatur Kaiserstiel und Sparren am Turm



Gotischer Chor nach Instandsetzung



Schadenskartierung Chorfenster